
第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 1 頁,共 12 頁



第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 2 頁,共 12 頁

答案		<u>第 2 頁 · 兴 12 頁</u> 題 目	
D	2.	長軸類之零件部品加工,在軸端必需應用中心零件加工圖,對於中心孔的標註方法,共分成三類,如右圖所示,其中,[I]類之中心孔可任意留或不留,[III]類之中心孔必需強制去除。試問,機械設計者要求[II]類中心孔必需留存的目的為何? (A)零件組裝作業需求;(B)零件維修拆卸需求;(C)協助零件搬運用途;(D)方便該零件後續維修再加工、檢測作業	
A	3.	如右圖[I]、[II] 所示,圓角(R 0.3)及倒角(C 0.3)的應用情境下列何者為誤? (A) [I]之目的為縮小漏油空間;(B) [II]之目的 為防止移動中外部粉塵或切屑等異物的輾 入;(C) [I][II]與相對件的組裝皆不易;(D) [I][II]之零件面粗度要求皆高	
D	4.	機械元件上圓弧角的設置各有其用意,如下所示,[I]凹圓弧用以增強該元件的強度,至於[II]凸圓弧則具有多種不同用途。參考下圖所示,下列對於[II]凸圓弧的情境描述,何者有誤? (A)圓弧部位應用於組裝作業時,可減輕相對件的碰傷程度;(B)圓弧部位可使得套件的滑配更為柔順;(C)圓弧部位的面粗度要求高;(D)圓弧部位要求較高的尺寸精度 [I]凹圓弧 【I]凹圓弧 情境 A 情境 B	

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 3 頁,共 12 頁

答案	題 目
C	元件配置油壓 O 形環時,在其零件加工圖上必需標註諸多嚴格規定,如下圖的軸、以及軸套。參考題目下圖所示,下列敘述何者有誤? (A)軸上 O 形環槽部的面粗度要求,係為防止高壓油的洩漏;(B)軸套內壁邊角的圓弧可防止 O 形環通過時刮傷;(C)軸套內壁附徑向通孔處,設置 1mm 凹槽的原因,係為了內孔研磨所需;(D)軸套內徑之出口倒角長度 z 的設計,必須滿足 z x tan30° > t (O 形環壓縮量) 8. (砂紙層圖) 7. (砂紙層圖)
D	油壓缸構造如右圖所示,內部設置各種不同目的之油壓元件,已知,在缸蓋最前端之防塵封具有三種型式 SDR、SER、以及 SCB,試問,此三種型式 SDR、SER、SCB 的應用描 6. 述,何者有誤? (A)此元件用以防止外部塵霧的侵入;(B)防塵效果比較:SCB > SDR > SER;(C)SER 僅限用於空壓缸;(D)維修保養時,三種型式的元件可相互替換


第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 4 頁,共 12 頁

答案	題 目
В	油壓元件 O 形環(O ring)分為二大類・P type 應用於運動場合・G type 則使用於固定位置、防止外部液體的侵入或內部液體的流出。因而,G type 的設置又區分成下圖所示的[I]、[II]及[III]等方式。機構設計時,應審慎分辨與應用。對於上述 O ring 使用情境的分辨,下述何者有誤? (A)圖示 P type 的狀態顯示,高壓油自左側流入;(B) G type[I]只能防止內部液體的流出;(C) G type[II]用於防止外部液體的侵入;(D) G type[III]的設計,用於防止內部液體的流出 「P」 type O ring 「G」 type O ring 7.
В	V 形皮帶(V belt)與時規皮帶(Timing belt)為工具機最常使用的工業皮帶型式, 二者各有其性能上的優缺點。已知, (1)研磨機、以及加工物表面需要(2)鏡面切削的工具機, 其傳動機構皆採用 V 形皮帶。試問, 主要考量要素為何? (A)皮帶壽命; (B)振動的影響; (C)機構發熱量; (D)機構空間的限制 V 形皮帶 時規皮帶 8.

第一科:工具機機械設計概論 公告日期:109年11月16日

第 5 頁,共 12 頁



第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 6 頁,共 12 頁

答案	題 目	
D	11.	NC 車床之外徑刀具,在力學結構上屬於懸臂 樑方式。加工時的切削主分力,如作用於刀 尖,將造成刀柄變形,示意圖如下:已知, 外徑刀 SCLCR1212F09(b=12、h=12、L=48) 加工 ϕ 40 直徑之切削主分力 Fc =800kg,刀柄 材質為中碳鋼(E=210 Gpa = 2.1x104 kgf /mm2) 試求,刀柄之彈性變形量 Δ y 值為何 ? (A)0.54 mm;(B) 0.62 mm;(C)0.75 mm;(D)
C	12.	皮帶傳動系統之架構圖如下,主動輪施力拉動的一側皮帶緊繃(F_{tight} 側)、另一側 (F_{relax} 側)則鬆弛,而皮帶的傳動效益與其拉緊力成正相關。應用上,可以皮帶緊/鬆 邊之張力比值(F_{tight} / F_{relax})評估系統的傳動效益,函數關係如下,比值越大、傳動效 益越佳:請依據此函數,分析、計算最佳傳動效益之 F_{tight} / F_{relax} 的張力比值為何? (A)3;(B)4;(C)5;(D)6 $\theta_1 = e^{k\theta} \qquad F_{tight} = e^{k\theta} =$

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 7 頁,共 12 頁

答案		<u>第 7 頁 </u>
B ABCD 均給分	13.	右圖所示為機械自動門之設計 範例・以伺服馬達及減速機為 動力源・經齒輪-齒條的傳動 而控制門的開閉・自動門從靜 止狀態加速啟動・歷經等速與 減速剎車而停止。已知・V = 6 m/min、a = 0.02 g、S = S1 + S2 + S3 = 2S1 + S2 = 500 mm t1 = t2 試求・門開啟的時間 t (= t1 + t2 + t3) 值? (A)4.7 sec; (B)5.5 sec; (C)6.8 sec; (D)8.1 sec 委員釋覆結果: 本題答案選項(A)(B)(C)(D)均給分
С	14.	機械自動門之機構設計,常用 方式如右圖所示,包含[I]空壓 缸驅動、[II]馬達減速機+齒輪齒 條、以及[III]馬達減速機+鏈輪 鏈條等三種方式。對於此三種 樣式之優缺點,下列敘述何者 有誤? (A)[I]最簡便、容易維修; (B)[II]之成本最高;(C)[III]可進 行精確速度控制,三者中運動 最為平順;(D)機件組裝的幾何 精度要求:[II] > [I] > [III]

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 8 頁,共 12 頁

答案	題目	
D	15.	以往對於銑削力的檢測.皆採取將動力計設置於加工物下側的方式.近年來因應智能化監視的需求.而有動力刀把機能的開發.可將各切刃的銑削力取樣、顯示於監視器上.藉以達到切刃狀態可視化的需求。其應用原理與關連要素如下:對於上列要素的屬性說明.下列敘述何者有誤? (A)可直寫人 NC 程式的要素為N、fa;(B)工件形狀與切削路徑的變動要素為 ae、ap;(C)K屬於加工物材料要素;(D)刃數 n 不納入前述三種類別.只在計算銑削力時使用
D	16.	改善積屑刀口的產生·下列何者有誤? (A)降低刀頂面摩擦力;(B)使用切削劑;(C)調整進給率;(D)刀具斜角減小
A	17.	下列何種鑄鐵之組織中沒有石墨存在? (A)白鑄鐵;(B)灰鑄鐵;(C)展性鑄鐵;(D)延性鑄鐵
A	18.	影響刀具壽命的最主要的因素是切削速度;有一切削實驗·結果可以 VT ^{0.5} =C 表示·其中 V 為切削速度·T 為刀具壽命·C 為常數;若 C 為定值·切削速度增為 2 倍·則刀具壽命為原來的幾倍? (A)1/4 倍;(B)1/2 倍;(C)2 倍;(D)4 倍
В	19.	在一個交流電頻率為 50 Hz 的國家·在不考慮摩擦力與效率之下·一個四極感應馬達·其轉速為多少 rpm? (A)900rpm; (B)1500rpm; (C)1800rpm; (D)3000rpm

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 9 頁,共 12 頁

答案		題 目
С	20.	感應電動機使用 Y-△起動法·其主要目的為何? (A)提高起動轉矩;(B)增加輸出功率;(C)降低起動電流;(D)提高運轉效率
В	21.	蒙納合金(Monel metal)具有良好的耐蝕性、耐磨性及抗拉強度,下列何者為蒙納合金? (A)鎳鉻合金;(B)鎳銅合金;(C)鎳錳合金;(D)鎳鋁合金
В	22.	易切鋼是在鋼材中加入哪種合金元素,可以改善鋼材的切削性? (A)鎳、鉻;(B)鉛、硫;(C)錳、銻;(D)鎳、鎂
D	23.	金屬材料在冷加工後進行回復熱處理·下列敘述何者正確? (A)硬度重回到冷加工前的狀態·消除加工硬化現象;(B)出現新結晶·並促使結晶粒產生微細化的效果;(C)冷加工後的變形晶粒·回到等軸多角形的晶粒型態;(D)可消除殘留應力·但力學性質並未有明顯的變化
С	24.	下列何者不可能為感應馬達的極數(Pole)? (A)2 極; (B)4 極; (C)6 極; (D)8 極
В	25.	一變壓器之初級線圈為 3600 匝· 次級線圈為 720 匝·若初級線圈接上 380V 交流電源時·則次級線圈之電壓為多少? (A)36V;(B)76V;(C)110V;(D)220V
A	26.	一個直流馬達的額定電流為 10 A·設其峰值加速電流為 3 倍·若安全係數取 1.5 時·則其設備需求的電流值為多少? (A)45A; (B)36A; (C)20A; (D)5A
D	27.	一螺旋壓縮彈簧·不受力時其自由長度為 30 mm·如在線性範圍內·以 10 牛頓力壓縮·其長度成為 10 mm·則此彈簧的彈簧常數為多少 N/mm? (A)2.0; (B)1.5; (C)1.0; (D)0.5
С	28.	一個內徑 40 mm·活塞桿徑 16mm 油壓缸·在油壓壓力 50 bar 作動下,理論推力為多少 Kg? (A)171Kg; (B)320Kg; (C)538Kg; (D)640Kg

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 10 頁,共 12 頁

答案		題目
В	29.	兩輪為外切圓柱形摩擦輪‧若兩平行軸之中心距離為 60cm‧主動輪之轉速為 80rpm‧從動輪轉速為 20rpm‧則兩輪之直徑相差多少 cm? (A)36; (B)72; (C)40; (D)80
D ABCD	30.	彈簧常數分別為 K1 與 K2 的兩個彈簧‧若此兩彈簧串聯時的總彈簧常數為 X‧而並聯時的總彈簧常數為 Y‧則下列何者正確? (A) K1 + K2; (B) $X = \frac{K_1 + K_2}{K_1 \times K_2}$; (C) K1×K2; (D) K1 + K2 委員釋覆結果:本題答案選項(A)(B)(C)(D)均給分
С	31.	鍵在傳遞動力時·關於鍵的材料選用·應該主要考慮哪些材料強度呢? (A)拉應力及剪應力;(B)拉應力及壓應力;(C)剪應力及壓應力;(D)拉應力、壓應力、及剪應力
В	32.	右圖為一根旋轉軸,在此旋轉軸上,分別承 受 4.25kN-m(ccw)、3.0kN-m(cw)、及 1.25kN-m(cw),在不考慮軸本身重量條件 下,請問 a 處承受的扭矩是多大呢? (A)1.25kN-m(cw);(B)1.25kN-m(ccw); (C)1.75kN-m(cw);(D)1.75kN-m(ccw)
A	33.	右圖表示為材料的應力-應變圖·請問該圖是藉由什麼物理試驗記錄下來的呢? (A)拉伸試驗;(B)壓縮試驗;(C)彎曲試驗;(D)衝擊試驗
С	34.	選用精密軸承時·何者能承受最大徑向負荷? (A)自動調心滾珠軸承;(B)止推滾珠軸承;(C)深溝滾珠軸承;(D)球面滾子止推軸承

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 11 頁,共 12 頁

答案		題 目
С	35.	工具機平面銑削(Face milling)可選用之刀具,依切刃角度 α 、切削分力 F_x 、 F_Z 以及合力 R ,分別如選項 A 至 D 所示。而適切的刀具類型選用,可補助主軸剛性的不足,如右圖所示:請問目前已知主軸的徑向剛性遠低於軸向剛性($K_x << K_Z$),操作者選用上述刀具類型時,應以下列何者為優先? (A) 直局型 $\alpha = 90^\circ$ (B) 等角型 $\alpha < 45^\circ$ $\alpha < 45^\circ$ $\alpha = R$ R R R R R R R
A	36.	皮帶傳動式之工具機如下圖所示・試問皮帶長度計算公式為何? $L = \frac{\pi}{2}(D+d) + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C} \; ; \qquad (B) \qquad L = \frac{\pi}{2}(D+d) + 2C + \frac{(D+d)^2}{4C} \; ; \qquad (C) \qquad L = \frac{\pi}{2}(D+d) + 2C + \frac{(D-d)}{4C} \; ; \qquad (D)$
A	37.	求出一支定位銷在承受 800kgf 的剪斷荷重時適當的尺寸為何?(容許剪斷強度為 19.2kgf/mm²) (A) 7.3mm; (B) 41.6mm; (C) 10.4mm; (D) 18.3mm

第一科:工具機機械設計概論 公告日期: <u>109 年 11 月 16 日</u>

第 12 頁,共 12 頁

答案		題 目
A	38.	正齒輪設計與選用,已知模數為 8,節圓直徑為 48,請問齒輪齒數為何? (A) 6; (B) 8; (C) 384; (D) 60
A	39.	下列哪一種加工過程中是採工件旋轉而刀具不旋轉? (A)車床;(B)銑床;(C)外研磨床;(D)鑽床
A	40.	機械材料力學之蒲松效應(poisson effect)・可用來解釋及分析工具機主軸的檢測現象,實際測試案例中,主軸夾持兩面拘束的刀把、並以極高速旋轉・分別於主軸的軸/徑向架設非接觸式位移計與 Laser ・量測軸/徑向的變位量 $\Delta z/\Delta x$ ・檢測結果,在主軸徑向測得 Δx = 6.7 μ m 的膨脹量,若主軸鋼鐵材料的蒲松係數(Poisson's ratio)設定為 0.3 · 則主軸的軸向將測出的 Δz 值與方向為何? (A) Δz = 2 μ m、主軸內縮、變形向上;(B) Δz = 2 μ m、主軸外伸、變形向下;(C) Δz = 22.3 μ m、主軸內縮、變形向上;(D) Δz = 22.3 μ m、主軸外伸、變形向下

《以下空白》